

## 新北市中和區錦和國民小學避難收容場所調查表

### 基本資料

所在場所名稱	新北市中和區錦和國民小學		
地址	新北市中和區圓通路 292 號	電話	22479495
收容場所在建物	三民樓 1 樓大辦公室	建物年齡	76 年建
建物總樓層數	地上 4 層，地下 1 層	所在樓層	1 樓
收容場所面積	220 平方公尺	可收容人數	60 人
維護管理單位	行政事務處		
聯絡人/維護管理人	潘止婷	聯絡電話	22479495 分機 213

### 設施設備

廁所	男性	小便斗	2 座	馬桶	1 座		
	女性	馬桶	2 座				
	特殊需求	無障礙廁所	1 座				
哺乳室		1 間					
飲水機	1 台	廚房	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	電梯	座	浴室	2 間
消防設施	消防栓	1 座		滅火器	4 具		

### 其他資料

場所圖說資料	<input checked="" type="checkbox"/> 建築圖(如平、立面、剖面圖) <input type="checkbox"/> 結構圖(如結構平面圖、配筋圖、鋼骨立面圖) <input type="checkbox"/> 空間規劃及動線設計 <input type="checkbox"/> 無資料或不全
--------	---

### 歷史災情

1. \_\_\_\_年\_\_\_\_月 災情：
2. \_\_\_\_年\_\_\_\_月 災情：
3. \_\_\_\_年\_\_\_\_月 災情：

### 收容場所照片

外觀	內部
	

安全性初步評估

項目	條件	分數	勾選 V	得分
設計年度(核發建照日期，非完工年度)	63 年 2 月前	25		15
	63 年 2 月~71 年 6 月	20		
	71 年 6 月~78 年 5 月	15	v	
	78 年 5 月~86 年 5 月	10		
	86 年 5 月~88 年 12 月	5		
	88 年 12 月以後	0		
場所建物結構	磚造(含加強磚造)	25		15
	預鑄混凝土造	20		
	鋼筋混凝土造	15	v	
	輕鋼構造	10		
	鋼構造	5		
	鋼骨鋼筋混凝土造	0		
地下室	無	10		0
	有	0	v	
補強工程	無	10		0
	有	0	v	
未請照屋頂加建程度	加建物面積佔全屋頂面積 50%以上 (RC)	15		5
	加建物面積佔全屋頂面積 50%以下 (RC)	10		
	鋼架雨棚	5	v	
	無	0		
是否因地震造成建物 受損	無	15	v	15
	有	0		
總分：50				