

# 110年度新北市中和區避難收容處所定期檢查紀錄表

★本表使用方式：

1. 請至少每半年檢查1次，檢查方式可採請各避難收容處所管理人回傳表單，併同現場抽查方式辦理。
  2. 本表中底線( )處，請依實際年月、數量或品項填列，經查堪用者(包括是否已完成平時保養維護)請於□中打「V」或塗黑(■)。
  3. 如有需維護、保養或修繕者，請於註明其品項、數量，以及預訂完成維護可使用時間，並請進行複查。
  4. 本表格列數請依避難收容處所數自行增減，欄數請依實際需求自行增加檢核項。
- ★耐震度/結構、消防、公共安全檢核請填列最近1次檢核日期(不需每月/年檢查者，請寫上次檢核時間)，並於上半年併附檢查報告書。

/	所名	耐震度/ 結構安檢	消防 檢核	公共安全 檢核	電器/飲水設備	淋浴設備及 廁所	門窗、環境清潔 及休閒設備	需維護、保養 或修繕設備	備註
1	新北市中和區錦和國民小學	<input type="checkbox"/> 86年以後建築物 <input type="checkbox"/> 使照 <input type="checkbox"/> 建照 105年12月 <input checked="" type="checkbox"/> 無疑慮 <input type="checkbox"/> 應有疑慮 (詳評/補強) <input type="checkbox"/> 確有疑慮	109年10月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	109年7月 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 電視 _____ 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電扇 24 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 4 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 電燈 _____ 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 1 臺 <input type="checkbox"/> ( ) _____ 臺 <input type="checkbox"/> ( ) _____ 臺	<input checked="" type="checkbox"/> 熱水器 2 臺 <input checked="" type="checkbox"/> 蓮蓬頭 2 組 <input checked="" type="checkbox"/> 洗手台 4 個 <input checked="" type="checkbox"/> 廁所 3 間 <input type="checkbox"/> 殘廁 _____ 間	<input checked="" type="checkbox"/> 出入口 2 個 (暢通/不暢通) <input checked="" type="checkbox"/> 窗 <input checked="" type="checkbox"/> 環境清潔 <input type="checkbox"/> 休閒設備 _____ 1. _____ 2. _____	<input type="checkbox"/> ( ) _____ 臺, 預計完 成修繕時間 _____ 日 <input type="checkbox"/> ( ) _____ 臺, 預計完 成修繕時間 _____ 日 <input type="checkbox"/> ( ) _____ 臺, 預計完 成修繕時間 _____ 日	

核章：

專任 潘上婷 組長

單位主管：

兼任 李靜瑀 教師 主任

檢核日期 110 年 4 月 16 日